

2.EL ARAÇ SATIŞ EKSPERTİZ FORMU

Tarih 28/08/2019
Plaka 34 PY 6584
Marka/Model Filence

Km 51965
Muayene Geçerlilik Trh. 21/06/2021
Renk ☒ OPAK ☐ METALİK
Yedek Anahtar ☒ VAR ☐ YOK

ARACIN DIŞI

Ön Cam ☐ KRK
Ön Far ve Lambalar ☐ KRK
Ön panjur ☐ KRK
Kaput 110 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Ön çamurluk (sol) 120 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Ön Kapı (sol) 120 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Dikiz Aynası (sol) ☐ KRK
Direk (sol) 120 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Kapı (sol) 120 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Çamurluk&Yan Panel (sol) 120 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Bagaj Kapağı 110 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Panel ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Stop ve Lambalar ☐ KRK
Bagaj Havuz Sacı ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Çamurluk (sağ) 110 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Benzin Depo Kapağı ☐ KRK
Arka Kapı (sağ) 130 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Direk (sağ) 110 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Ön Kapı (sağ) 130 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Dikiz Aynası (sağ) ☐ KRK
Ön çamurluk (sağ) 120 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Tavan 110 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ

ARACIN İÇİ

Koltuk ve Döşemelerin Durumu ☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK
Taban Halısı ☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK
Tavan ☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK
Paspaslar ☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK ☐ YOK

MEKANİK KONTROLLER

Akü seviyesi ve Durumu ☒ NOR ☐ ARZ
Marş Motoru ☒ NOR ☐ ARZ
Klima Sistemi ☒ NOR ☐ ARZ ☐ YOK
Kalenfer kademeleri ☒ NOR ☐ ARZ
Göstergeler ☒ NOR ☐ ARZ ☐ KRK
Gösterge Arıza İkazları ☒ NOR ☐ ARZ
Şanzuman ve Geçişlerin kontrolü ☒ NOR ☐ ARZ

ARACIN ALTI

Şase Kolları ve Bağlantıları (ön) ☒ NOR ☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ
Alt Şase ☒ NOR ☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ
Şase Kolları ve Bağlantıları (arka) ☒ NOR ☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ
Taban ☒ NOR ☐ HSR ☐ DĞŞ
Bağlantı Boruları ve Yağ Kaçakları ☒ NOR ☐ HSR
Egzoz Boruları ve Susturucular ☒ NOR ☐ HSR
Alt Süspansiyon Parçaları ☒ NOR ☐ HSR
Şaft-Aks Mili ve Körüğü ☒ NOR ☐ HSR

LASTİK ve JANTLAR

Sağ Ön Lastik 3 DRN.mm
Sol Ön Lastik 3 DRN.mm
Sağ Arka Lastik 3 DRN.mm
Sol Arka Lastik 3 DRN.mm
Stepne, Lastik 5 DRN.mm
Sağ Ön Jant ☐ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Sol Ön Jant ☐ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Sağ Arka Jant ☐ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Sol Arka Jant ☐ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Stepne, Jant ☐ NOR ☐ HSR ☐ JKY

EKSKTRA DONANIMLAR

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-

EKSPER RAPORU ve NOTLAR

Muhtelif ezik, çizik, tasma izleri ve kullanıma dayalı yıpranmalar mevcut, iç döşemeler leteli.
Servis bakım zamanı gelmiş. Sol ön kapıda çizikler. Arka tamponda sürütme. Sağ arka kapı-çamurluk birleşiminde ezik. Sağ arka kapıda sürütme. Sağ ön çamurluk hasarlı. Vites topuzunda yıpranma. Sağ kapı paneli hasarlı. Sürücü koltuk yontulmuş.

EKSPERTİZİ YAPAN (isim, soyisim, imza)

BERKAN KUMBARACI