

2.EL ARAÇ SATIŞ EKSPERTİZ FORMU

Tarih 13 / 7 / 2019
Plaka 34 27 BKO 06
Marka/Model MERCEDES C180

Km 34.264
Muayene Geçerlilik Trh. 34.264
Renk ☒ OPAK ☐ METALİK
Yedek Anahtar ☒ VAR ☐ YOK

EK - 6

ARACIN DIŞI			
Ön Cam		☒ KRK	
Ön Far ve Lambalar		☐ KRK	
Ön panjur		☐ KRK	
Kaput	<u>100</u> µ	☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ
Ön çamurluk (sol)	<u>120</u> µ	☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ
Ön Kapı (sol)	<u>120</u> µ	☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ
Dikiz Aynası (sol)		☐ KRK	
Direk (sol)	<u>120</u> µ	☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Kapı (sol)	<u>120</u> µ	☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Çamurluk&Yan Panel (sol)	<u>120</u> µ	☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ
Bagaj Kapağı	<u>120</u> µ	☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Panel		☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Stop ve Lambalar		☐ KRK	
Bagaj Havuz Sacı		☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Çamurluk (sağ)	<u>120</u> µ	☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ
Benzin Depo Kapağı		☐ KRK	
Arka Kapı (sağ)	<u>120</u> µ	☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ
Direk (sağ)	<u>120</u> µ	☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ
Ön Kapı (sağ)	<u>120</u> µ	☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ
Dikiz Aynası (sağ)		☒ KRK	
Ön çamurluk (sağ)	<u>120</u> µ	☒ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ
Tavan	<u>—</u> µ	☐ ORJ	☐ BOY ☐ DĞŞ

ARACIN İÇİ			
Koltuk ve Döşemelerin Durumu	☐ NOR	☐ YRT	☒ LEK
Taban Halısı	☐ NOR	☐ YRT	☒ LEK
Tavan	☐ NOR	☐ YRT	☒ LEK
Paspaslar	☐ NOR	☐ YRT	☒ LEK ☐ YOK

MEKANİK KONTROLLER			
Akü seviyesi ve Durumu	☒ NOR	☐ ARZ	
Marş Motoru	☒ NOR	☐ ARZ	
Klima Sistemi	☒ NOR	☐ ARZ ☐ YOK	
Kalorifer kademeleri	☒ NOR	☐ ARZ	
Göstergeler	☒ NOR	☐ ARZ ☐ KRK	
Gösterge Arıza İkazları	☒ NOR	☐ ARZ	
Şanzuman ve Geçişlerin kontrolü	☒ NOR	☐ ARZ	

ARACIN ALTI			
Şase Kolları ve Bağlantıları (ön)	☒ NOR	☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ	
Alt Şaşe	☒ NOR	☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ	
Şase Kolları ve Bağlantıları (arka)	☒ NOR	☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ	
Taban	☒ NOR	☐ HSR ☐ DĞŞ	
Bağlantı Boruları ve Yağ Kaçakları	☒ NOR	☐ HSR	
Egzoz Boruları ve Susturucular	☒ NOR	☐ HSR	
Alt Süspansiyon Parçaları	☒ NOR	☐ HSR	
Şaft-Aks Mili ve Körüğü	☒ NOR	☐ HSR	

LASTİK ve JANTLAR			
Sağ Ön Lastik	<u>3</u>	DRN.mm	
Sol Ön Lastik	<u>3</u>	DRN.mm	
Sağ Arka Lastik	<u>3</u>	DRN.mm	
Sol Arka Lastik	<u>3</u>	DRN.mm	
Stepne, Lastik	<u>—</u>	DRN.mm	
Sağ Ön Jant	☒ NOR	☐ HSR ☐ JKY	
Sol Ön Jant	☒ NOR	☐ HSR ☐ JKY	
Sağ Arka Jant	☒ NOR	☐ HSR ☐ JKY	
Sol Arka Jant	☒ NOR	☐ HSR ☐ JKY	
Stepne, Jant	☒ NOR	☐ HSR ☐ JKY	

EKSKTRA DONANIMLAR	
1-	
2-	
3-	
4-	
5-	
6-	
7-	
8-	
9-	
10-	
11-	
12-	

EKSPER RAPORU ve NOTLAR

KAPUT AÇILMIYOR - RUNDAL KIRIK - KAPUT İÇİNE BAĞLANMIŞ
ÖN TAMPON AYAGI KIRIK - ALTA TAMPON KIRILMIŞ, EĞİLİ -
SAĞ ARKA ÇAMURLUK KIRILMIŞ - SAĞ ÖN ÇAMURLUK 2mm
GÖĞÜZ - KAPUT DERİN KIRILMIŞ - ÖN TAMPON AYAGI KIRIK
KAYAR AÇILMIŞ - ÖN CAM TAŞ IZELERİ - MUKTELEF EĞİLİ
GİZLİ; TAŞ IZELERİ MEVCUT -

EKSPERTİZİ YAPAN (isim, soyisim, imza)

ZEKİ CAN KORKMAZ