

2.EL ARAÇ SATIŞ EKSPERTİZ FORMU

Tarih 23 / 07 / 2019
Plaka 34 ABY 288
Marka/Model Nissan Qashqai

Km 17.506
Muayene Geçerlilik Trh. 23 / 07 / 2019
Renk ☐ OPAK ☒ METALİK
Yedek Anahtar ☒ VAR ☐ YOK

EK - 6

ARACIN DIŞI

Ön Cam	☐ KRK
Ön Far ve Lambalar	☐ KRK
Ön panjur	☐ KRK
Kaput	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Ön çamurluk (sol)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Ön Kapı (sol)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Dikiz Aynası (sol)	☐ KRK
Direk (sol)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Kapı (sol)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Çamurluk&Yan Panel (sol)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Bagaj Kapağı	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Panel	☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Stop ve Lambalar	☐ KRK
Bagaj Havuz Sacı	☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Çamurluk (sağ)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Benzin Depo Kapağı	☐ KRK
Arka Kapı (sağ)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Direk (sağ)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Ön Kapı (sağ)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Dikiz Aynası (sağ)	☐ KRK
Ön çamurluk (sağ)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Tavan	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ

ARACIN İÇİ

Koltuk ve Döşemelerin Durumu	☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK
Taban Halısı	☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK
Tavan	☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK
Paspaslar	☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK ☐ YOK

MEKANİK KONTROLLER

Akü seviyesi ve Durumu	☒ NOR ☐ ARZ
Marş Motoru	☒ NOR ☐ ARZ
Klima Sistemi	☒ NOR ☐ ARZ ☐ YOK
Kalorifer kademeleri	☒ NOR ☐ ARZ
Göstergeler	☒ NOR ☐ ARZ ☐ KRK
Gösterge Arıza İkazları	☒ NOR ☐ ARZ
Şanzıman ve Geçişlerin kontrolü	☒ NOR ☐ ARZ

ARACIN ALTI

Şase Kolları ve Bağlantıları (ön)	☒ NOR ☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ
Alt Şase	☒ NOR ☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ
Şase Kolları ve Bağlantıları (arka)	☒ NOR ☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ
Taban	☒ NOR ☐ HSR ☐ DĞŞ
Bağlantı Boruları ve Yağ Kaçakları	☒ NOR ☐ HSR
Egzoz Boruları ve Susturucular	☒ NOR ☐ HSR
Alt Süspansiyon Parçaları	☒ NOR ☐ HSR
Şaft-Aks Mili ve Körüğü	☒ NOR ☐ HSR

LASTİK ve JANTLAR

Sağ Ön Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sol Ön Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sağ Arka Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sol Arka Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Stepne, Lastik	<u>5</u> DRN.mm
Sağ Ön Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Sol Ön Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Sağ Arka Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Sol Arka Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Stepne, Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY

EKSKTRA DONANIMLAR

- 1- _____
- 2- _____
- 3- _____
- 4- _____
- 5- _____
- 6- _____
- 7- _____
- 8- _____
- 9- _____
- 10- _____
- 11- _____
- 12- _____

EKSPER RAPORU ve NOTLAR

Sağ arka kapı hasarlı / Sol arka dediz kırık
Muhtelif ezil, çizil, tırnak izleri mevcut

EKSPERTİZİ YAPAN (İsim, Soyisim, İmza)

ZEKİ CAN KORKMAZ