

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Köy Yolu
No:23 Kat:3 34396 Maslak - İstanbul
Tel: 0212 365 31 00
Faks: 0212 328 16 90
MERSİS: 0389-0663-2760-0011
www.garantifilo.com.tr

Araç Açıklaması - Renault Mégane SEDAN TOUCH 1.5 DCI EDC 110 BG Dizel



Ctrl + click to open pictures

Plaka: 34AHF829	Şasi: VF1RFB00959096973
Trafiğe çıkış tarihi: 11/2017	Km: Km 31027
Renk: Beyaz Metalic	Yakıt Tipi: Diesel
Vites: Otomatik (-1 Gear)	Kapı adedi:
Gövde Tipi Sedan	Model Yılı: 2017
Üretim Yılı:	
Çekiş: Önden çekiş	İç kısım: Siyah Kumaş

ARAÇ DETAYLARI

Anahtar Adedi: 2	Ruhsat var/yok: Birinci parça		
Servis kitapçığı: Evet			
Eksper: Halil Çifçibaşı	Ekspertiz Tarihi: 30-01-2020	Lokasyon: Ataköy / Garanti Filo	Lokasyon Adresi: Avrupa Konutları Ataköy 7-8-9-10 Mh. Çobançeşme , 34158 İstanbul, TR
Logo: Yok			

EKİPMAN

• 0 • MUAYNE 23.10.2020

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Köy Yolu
No:23 Kat:3 34396 Maslak - İstanbul
Tel: 0212 365 31 00
Faks: 0212 328 16 90
MERSİS: 0389-0663-2760-0011
www.garantifilo.com.tr

HASAR DURUMU

N°	BÖLGE	TİP	AĞIRLIĞI	NOTLAR
1	Ön Tampon	Ezik	C4	
2	Ön Tampon	Sürtme	C4	
3	Sağ Kapı Paneli	Hasarlı	C4	
4	Sağ Ön Çamurluk	Çizik	C3	
5	Sol Arka Far	Çizik	C3	
6	Arka Tampon	Sürtme	C3	
7	Sol Arka Çamurluk	Sürtme	C3	
8	Sol Kapı Paneli	Ezik	C3	
9	Ön Cam	Taş Çarpması İzleri	C2	

EKSPERTİZ FOTOĞRAFLARI

[Click here to open pictures](#)

NOTLAR

TRAMER SORGULAMALARI YASAL PROSEDÜRLER GEREĞİ YAYINLANMAMAKTADIR. TRAMER SORGULAMALARI ALICI SORUMLULUĞUNDADIR. MEKANİK VE ELEKTİRİK EKSPERTİZİ YAPILMAMIŞTIR. MUHTELİF EZİK, ÇİZİK, TAŞ İZLERİ VE KULLANIMA DAYALI YIPRANMALAR MEVCUT, İÇ DÖŞEMELER LEKELİ. PASPASLAR YIRTIK DİREKSİYON VE VİTES DEFORME SOL SİS FARI KIRIK

