

2.EL ARAÇ SATIŞ EKSPERTİZ FORMU

Tarih 24/07/2019
Plaka 34 PD 6669
Marka/Model TOTOTA COROLLA

Km 72.764
Muayene Geçerlilik Trh. 24/07/2019
Renk ☐ OPAK ☒ METALİK
Yedek Anahtar ☐ VAR ☒ YOK

EK - 6

ARACIN DIŞI

Ön Cam	☐ KRK
Ön Far ve Lambalar	☐ KRK
Ön panjur	☐ KRK
Kaput	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Ön çamurluk (sol)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Ön Kapı (sol)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Dikiz Aynası (sol)	☐ KRK
Direk (sol)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Kapı (sol)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Çamurluk&Yan Panel (sol)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Bagaj Kapağı	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Panel	☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Stop ve Lambalar	☐ KRK
Bagaj Havuz Sacı	☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Çamurluk (sağ)	<u>150</u> µ ☐ ORJ ☒ BOY ☐ DĞŞ
Benzin Depo Kapağı	☐ KRK
Arka Kapı (sağ)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Direk (sağ)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Ön Kapı (sağ)	<u>200</u> µ ☐ ORJ ☒ BOY ☐ DĞŞ
Dikiz Aynası (sağ)	☐ KRK
Ön çamurluk (sağ)	<u>120</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Tavan	<u>100</u> µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ

ARACIN İÇİ

Koltuk ve Döşemelerin Durumu	☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK
Taban Halısı	☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK
Tavan	☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK
Paspaslar	☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK ☐ YOK

MEKANİK KONTROLLER

Akü seviyesi ve Durumu	☒ NOR ☐ ARZ
Marş Motoru	☒ NOR ☐ ARZ
Klima Sistemi	☒ NOR ☐ ARZ ☐ YOK
Kalorifer kademeleri	☒ NOR ☐ ARZ
Göstergeler	☒ NOR ☐ ARZ ☐ KRK
Gösterge Arıza İkazları	☒ NOR ☐ ARZ
Şanzuman ve Geçişlerin kontrolü	☒ NOR ☐ ARZ

ARACIN ALTI

Şase Kolları ve Bağlantıları (ön)	☒ NOR ☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ
Alt Şaşe	☒ NOR ☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ
Şase Kolları ve Bağlantıları (arka)	☒ NOR ☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ
Taban	☒ NOR ☐ HSR ☐ DĞŞ
Bağlantı Boruları ve Yağ Kaçakları	☒ NOR ☐ HSR
Egzoz Boruları ve Süstürucular	☒ NOR ☐ HSR
Alt Süspansiyon Parçaları	☒ NOR ☐ HSR
Şaft-Aks Mili ve Körüğü	☒ NOR ☐ HSR

LASTİK ve JANTLAR

Sağ Ön Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sol Ön Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sağ Arka Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Sol Arka Lastik	<u>3</u> DRN.mm
Stepne, Lastik	<u>5</u> DRN.mm
Sağ Ön Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Sol Ön Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Sağ Arka Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Sol Arka Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Stepne, Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY

EKSKTRA DONANIMLAR

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-

EKSPER RAPORU ve NOTLAR

ARAC DOLU HASARLI - SOL AYNA SINYALI KIRIK -
SOL STOP LAMPAS ÇATKIL - SAĞ FAR AYAKLARI KIRIK - SAĞ AYNA
SINYALI ÇATKIL - ARACIN TAMPON KULAZLARI YERİNDEN ATMIŞ -
ARACIN MUHTELİF YERLERİ ERİZ ÇİREK VE GÖÇÜMLER VAR.

EKSPERTİZİ YAPAN (isim, soyisim, imza)

MURAT ŞENOCAK