

2.EL ARAÇ SATIŞ EKSPERTİZ FORMU

Tarih 27/8/2019
Plaka 34 04 7506
Marka/Model Bmw 3.201

Km 76.870
Muayene Geçerlilik Trh. 27/8/2019
Renk ☒ OPAK ☐ METALİK
Yedek Anahtar ☐ VAR ☒ YOK

EK - 6

ARACIN DIŞI			
Ön Cam		☐ KRK	
Ön Far ve Lambalar		☐ KRK	
Ön panjur		☐ KRK	
Kaput	<u>110</u> µ	☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ	
Ön çamurluk (sol)	<u>110</u> µ	☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ	
Ön Kapı (sol)	<u>500</u> µ	☐ ORJ ☒ BOY ☐ DĞŞ	
Dikiz Aynası (sol)		☐ KRK	
Direk (sol)	<u>110</u> µ	☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ	
Arka Kapı (sol)	<u>110</u> µ	☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ	
Arka Çamurluk&Yan Panel (sol)	<u>110</u> µ	☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ	
Bagaj Kapağı	<u>110</u> µ	☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ	
Arka Panel		☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ	
Arka Stop ve Lambalar		☐ KRK	
Bagaj Havuz Sacı		☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ	
Arka Çamurluk (sağ)	<u>110</u> µ	☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ	
Benzin Depo Kapağı		☐ KRK	
Arka Kapı (sağ)	<u>500</u> µ	☐ ORJ ☒ BOY ☐ DĞŞ	
Direk (sağ)	<u>110</u> µ	☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ	
Ön Kapı (sağ)	<u>500</u> µ	☐ ORJ ☒ BOY ☐ DĞŞ	
Dikiz Aynası (sağ)		☐ KRK	
Ön çamurluk (sağ)	<u>110</u> µ	☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ	
Tavan	<u>110</u> µ	☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ	

ARACIN İÇİ			
Koltuk ve Döşemelerin Durumu	☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK		
Taban Halısı	☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK		
Tavan	☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK		
Paspaslar	☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK ☐ YOK		

MEKANİK KONTROLLER			
Akü seviyesi ve Durumu	☒ NOR ☐ ARZ		
Marş Motoru	☒ NOR ☐ ARZ		
Klima Sistemi	☒ NOR ☐ ARZ ☐ YOK		
Kalorifer kademeleri	☒ NOR ☐ ARZ		
Göstergeler	☒ NOR ☐ ARZ ☐ KRK		
Gösterge Arıza İkazları	☒ NOR ☐ ARZ		
Şanzuman ve Geçişlerin kontrolü	☒ NOR ☐ ARZ		

ARACIN ALTI			
Şase Kolları ve Bağlantıları (ön)	☒ NOR ☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ		
Alt Şaşe	☒ NOR ☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ		
Şase Kolları ve Bağlantıları (arka)	☒ NOR ☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ		
Taban	☒ NOR ☐ HSR ☐ DĞŞ		
Bağlantı Boruları ve Yağ Kaçakları	☒ NOR ☐ HSR		
Egzoz Boruları ve Susturucular	☒ NOR ☐ HSR		
Alt Süspansiyon Parçaları	☒ NOR ☐ HSR		
Şaft-Aks Mili ve Körüğü	☒ NOR ☐ HSR		

LASTİK ve JANTLAR			
Sağ Ön Lastik	<u>3</u> DRN.mm		
Sol Ön Lastik	<u>3</u> DRN.mm		
Sağ Arka Lastik	<u>3</u> DRN.mm		
Sol Arka Lastik	<u>3</u> DRN.mm		
Stepne, Lastik	<u>7</u> DRN.mm		
Sağ Ön Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY		
Sol Ön Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY		
Sağ Arka Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY		
Sol Arka Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY		
Stepne, Jant	☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY		

EKSKTRA DONANIMLAR			
1-			
2-			
3-			
4-			
5-			
6-			
7-			
8-			
9-			
10-			
11-			
12-			

EKSPER RAPORU ve NOTLAR	
<u>SAG ARKA ÇAMURLUK 2mm GÖRÜLÜ, ÇİRİK -</u>	
<u>SAG ARKA KAP. 2mm GÖRÜLÜ - TAMPANLAR SÖKÜLMÜŞ - KAPUT, ÖN CAM</u>	
<u>TAZ İZCE Rİ - MÜHTEF E214, ÇİRİK, TAZ İZCE Rİ MEVCUT.</u>	

EKSPERTİZİ YAPAN (isim, soyisim, imza)	
ZEKİ CAN KORKMAZ	