

2.EL ARAÇ SATIŞ EKSPERTİZ FORMU



Tarih: 13/06/2019
Plaka: 34 SK 6157
Marka/Model: MERCEDES - C200D

Km: 33582
Muayene Geçerlilik Trh.: 27.08.2019
Renk: ☒ OPAK ☐ METALİK
Yedek Anahtar: ☒ VAR ☐ YOK

EK - 6

ARACIN DIŞI

Ön Cam ☐ KRK
Ön Far ve Lambalar ☐ KRK
Ön panjur ☐ KRK
Kapot 100 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Ön çamurluk (sol) 200 µ ☐ ORJ ☒ BOY ☐ DĞŞ
Ön Kapı (sol) 100 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Dikiz Aynası (sol) ☐ KRK
Direk (sol) 100 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Kapı (sol) 100 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Çamurluk&Yan Panel (sol) 100 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Bagaj Kapağı 100 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Panel ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Stop ve Lambalar ☐ KRK
Bagaj Havuz Sacı ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Arka Çamurluk (sağ) 500 µ ☐ ORJ ☒ BOY ☐ DĞŞ
Benzin Depo Kapağı ☐ KRK
Arka Kapı (sağ) 100 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Direk (sağ) 300 µ ☐ ORJ ☒ BOY ☐ DĞŞ
Ön Kapı (sağ) 100 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Dikiz Aynası (sağ) ☐ KRK
Ön çamurluk (sağ) 100 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ
Tavan 100 µ ☒ ORJ ☐ BOY ☐ DĞŞ

ARACIN İÇİ

Koltuk ve Döşemelerin Durumu ☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK
Taban Halısı ☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK
Tavan ☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK
Paspaslar ☐ NOR ☐ YRT ☒ LEK ☐ YOK

MEKANİK KONTROLLER

Akü seviyesi ve Durumu ☒ NOR ☐ ARZ
Marş Motoru ☒ NOR ☐ ARZ
Klima Sistemi ☒ NOR ☐ ARZ ☐ YOK
Klorifer kademeleri ☒ NOR ☐ ARZ
Göstergeler ☒ NOR ☐ ARZ ☐ KRK
Gösterge Arıza İkazları ☒ NOR ☐ ARZ
Şanzıman ve Geçişlerin kontrolü ☒ NOR ☐ ARZ

ARACIN ALTI

Şase Kolları ve Bağlantıları (ön) ☒ NOR ☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ
Alt Şase ☒ NOR ☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ
Şase Kolları ve Bağlantıları (arka) ☒ NOR ☐ \$1 ☐ \$2 ☐ DĞŞ
Taban ☒ NOR ☐ HSR ☐ DĞŞ
Bağlantı Boruları ve Yağ Kaçakları ☒ NOR ☐ HSR
Egzoz Boruları ve Susturucular ☒ NOR ☐ HSR
Alt Süspansiyon Parçaları ☒ NOR ☐ HSR
Şaft-Aks Mili ve Körüğü ☒ NOR ☐ HSR

LASTİK ve JANTLAR

Sağ Ön Lastik 3 DRN.mm
Sol Ön Lastik 3 DRN.mm
Sağ Arka Lastik 3 DRN.mm
Sol Arka Lastik 3 DRN.mm
Stepne, Lastik ☐ DRN.mm
Sağ Ön Jant ☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Sol Ön Jant ☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Sağ Arka Jant ☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Sol Arka Jant ☒ NOR ☐ HSR ☐ JKY
Stepne, Jant ☐ NOR ☐ HSR ☐ JKY

EKSTRA DONANIMLAR

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-

EKSPER RAPORU ve NOTLAR

GAZİK DOLU HASARLI - ÖN TAMPON ÇIZIK - JANTLAR

EKSPERTİZİ YAPAN (İsim, soyisim, imza)

AHMET FARUK ÇINAR